

GARANTIAS BÁSICAS

Peças Fabricadas pela Máquina Shibaura 12 Meses

Placas de Circuito Impresso..... 12 Meses

Rosca de plastificação, Cilindro e
Anel de bloqueio 12 Meses

Componentes Hidráulicos 12 Meses

Mão de Obra c/ Despesas de Viagem 12 Meses

Peças Não Fabricadas pela Shibaura..... 12 Meses

Resistências 12 Meses

A GARANTIA COMEÇA

O período de garantia começa na data de "Start-Up " ou 60 dias a partir da fatura, o que ocorrer primeiro.

COBERTURA BÁSICA

Esta garantia cobre qualquer reparo ou substituição de peças que se torne necessário devido a um defeito de materiais e mão-de-obra em uso normal, exceto os itens listados em "O que não é coberto".

Placas de Circuito Impresso

As placas de circuito impresso da Shibaura Machine são garantidas por um período de 12 (doze) meses contra falhas devido a defeitos de material e mão de obra.

Parafuso Injetor, Cilindro e Anel de Bloqueio

A rosca de plastificação de material e o anel de bloqueio e cilindro são garantidos por um período de 12 (doze) meses contra defeitos de material e de fabricação, mas não são especificamente cobertos por danos resultantes de desgaste, corrosão ou partida a frio.

Peças não Fabricadas pela Shibaura

Válvulas hidráulicas, bombas, motores, mangueiras e tubos são garantidos por um período de 12 (doze) meses contra defeitos de material e mão de obra. Os filtros hidráulicos não são cobertos.

Resistências

As resistências do cilindro são garantidas por um período de 12 (doze) meses, mas a resistência do bico e o termopar não estão na garantia.



EXCLUSÕES DE GARANTIA

Fatores além do Controle do Fabricante

Reparos e ajustes necessários como resultado de uso indevido, negligência, modificação, alteração, adulteração, desconexão, ajustes ou reparos inadequados, acidentes e uso de peças ou materiais complementares.

Danos na superfície, corrosão resultante da atmosfera ácida

Falta de Manutenção

Reparos e ajustes causados por manutenção inadequada, falta de manutenção necessária ou uso de outros fluidos que não os especificados no Manual do Proprietário.

Deterioração

Vibração, desgaste ou deterioração, como descoloração, arranhões ou ferrugem do metal descoberto.

Desgaste do Parafuso Injetor, Cilindro e Anel de bloqueio

Rosca, cilindro ou anel de bloqueio que foram danificadas por vidro, minerais ou outros enchimentos ou materiais corrosivos. Rosca ou anel de bloqueio que foram danificadas ao girar a rosca com materiais insuficientemente derretidos (partida a frio) ou com o cilindro vazio.

Danos consequenciais ou incidentais

O tempo de inatividade da planta, lucros cessantes, ações judiciais de terceiros e outros tipos de danos consequentes ou incidentais não são cobertos por nenhuma garantia.

Shibaura Machine

Shibaura Machine do Brasil
Rua Cubatão, 86 – Conj 1307 – Vila Mariana - SP
T: 55 11 3253-3331
www.Shibaura-Machine.com.br